
Приложение 3.


Настройка ГО и ЧС.

1. Вкладка «Зона вещания»

В настройках подсистемы выбираем подсистему, которую будем настраивать.



Создаём зоны вещания, нажимаем на кнопку «Добавить зону вещания», в открывшемся окне заполняем данные и нажимаем «Добавить».




Пример созданной зоны вещания



2. Вкладка «Сценарии»

В сценарии необходимо указать название, в какие зоны будет производится вещание, а также выбрать аудио устройство (Созданное ранее во вкладке «Аудио источник»).




Пример созданного сценария



3. <u>Вкладка «Настройки автоматики»</u>

В ячейке «оборудование» указываем конвертер SNCA на который подключен аудиосигнал, а также который производит считывание сигнала запуска системы ГО и ЧС. Обязательно установить «Номер датчика» «1» и указываем ранее созданный сценарий.



Пример созданной настройки автоматики



В конце всех настроек рекомендовано перезапустить все конвертеры.

После того как вся конфигурация сформирована необходимо перезапустить все конвертеры по очереди, для это необходимо во вкладке «Настройки устройства» перейти во вкладку «Перезагрузка» и нажать кнопку «перезагрузить контроллер». После перезагрузки необходимо по новой зайти на каждый конвертер через веб-интерфейс.